


PLANTA AGUA FRIA – CALIENTE
CLOACAS – GAS



calle Malvina N° 3812

MEDIDOR DE GAS
CALLE MALVINAS 3812

DESAGUE CLOACALES
Paseo que no va a ser utilizado
Sera anulado y retirado del terreno

MEDIDOR DE GAS
MANTENER UN ÚNICO GABINETE.
El gabinete debe regular
Realizar la tramitación necesaria al Ente Prestatario

LINEA DE CERCO EXISTENTE
RETIRAR EL CERCO ACTUAL EXISTENTE
Y RECOLOCAR EL EN LINEA DEFINITIVA

Señalar exteriormente
tasa accesible para mantenimiento
INSTRUCION
0.60X0.60
CONDICION
ALTO CERCADO

Señalar exteriormente
tasa accesible para mantenimiento
CAMARA
0.60X0.60

- REFERENCIAS**
Caso habitación deberá contar con
Protección contra incendios de AC y AF
- 1) Buzos antisépticos
 - 2) Tanque reserva conectados entre sí
 - 3) Conexión a cañerías existentes (tacos)
 - 4) Válvulas de corte para cada dispositivo
 - 5) EL P o a baño dispositivos
 - 6) Termotanque cap 85 lts
 - 7) Conexión de AC existente
 - 8) Conexión de AF existente
 - 9) Entrada desde medidor para la demanda actual
 - 10) Bujes 1er. Inodoros
 - 11) Bujes 2do. Inodoros
 - 12) Punter de viento
 - 13) Buzos o buches

DESAGUE CLOACALES
Todo ramal y cámara que no vaya a ser utilizado
Sera anulado y retirado del terreno

Señalar exteriormente
tasa accesible para mantenimiento
CAMARA
0.60X0.60

Señalar exteriormente
tasa accesible para mantenimiento
CAMARA
0.60X0.60

Señalar exteriormente
tasa accesible para mantenimiento
CAMARA
0.60X0.60

Señalar exteriormente
tasa accesible para mantenimiento
CAMARA
0.60X0.60

Señalar exteriormente
tasa accesible para mantenimiento
CAMARA
0.60X0.60

Señalar exteriormente
tasa accesible para mantenimiento
CAMARA
0.60X0.60

Señalar exteriormente
tasa accesible para mantenimiento
CAMARA
0.60X0.60

Señalar exteriormente
tasa accesible para mantenimiento
CAMARA
0.60X0.60

Señalar exteriormente
tasa accesible para mantenimiento
CAMARA
0.60X0.60


Señalar exteriormente
tasa accesible para mantenimiento
CAMARA
0.60X0.60

Señalar exteriormente
tasa accesible para mantenimiento
CAMARA
0.60X0.60

Señalar exteriormente
tasa accesible para mantenimiento
CAMARA
0.60X0.60

Señalar exteriormente
tasa accesible para mantenimiento
CAMARA
0.60X0.60

PLANTA DESAGUES PLUVIALES



PROYECTO	DIBUJO	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
FECHA	25/07/19	SECCION DE PROYECTOS
FIRMA	GP	DIRECCION DE OBRAS POR CONTRATO
OBSERVACIONES	Instalaciones - mza 19-2-k-262-B-01	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
		ESCALAS:
		1:100
		PUNTO N° 5

Jardin Pequeños Corazones B MALVINAS ARGENTINAS